

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
CLAVE: 05ADG0005F
REPORTE DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO

SOLICITUD DEL SERVICIO

Día	Mes	Año
20	02	2019

DATOS DEL USUARIO	
DEPARTAMENTO	CENTRO DE CÓMPUTO PLANTA BAJA
NOMBRE	MARTHA GABRIELA AVILA CAMACHO

REPORTE REALIZADO
Durante la clase se utilizó el cañón que estuvo constantemente dejando de proyectar la imagen lo cual obstruye la fluidez de las ideas en las estudiantes

ATENCIÓN DEL SERVICIO

Día	Mes	Año
21	02	2019

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
ACTIVIDAD A REALIZAR

MANTENIMIENTO DE HARDWARE
ACTIVIDAD A REALIZAR
Se cambio el regulador

GESTIÓN

SOLUCIÓN ENTREGADA
ya se soluciono el problema se cabio el regulador

REALIZA MANTENIMIENTO
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE DE CONFORMIDAD
FIRMA DEL CLIENTE